

CAJAS AGRÍCOLAS

CAJA MARTA SEMI-CALADA



DESCRIPCION:

Medidas Externas: 49 cm x 32cm x 27 cm (Tolerancia +/- 0.50 cm)

Medidas Internas: 46.5 cm x 29.5cm x 26 cm (Tolerancia +/- 0.50 cm)

Capacidad de carga: 20 kg.

Máximo altura para estiba: 7 cajas x 20 kg (en condición estáticas).

Peso de la Caja: 1.440 g (Tolerancia +/- 50 g)

Material: HDPE (Polietileno de alta densidad) libre de contaminantes para poderse utilizar directamente en contacto con los productos.

RECOMENDACIONES DE USO:

La vida útil de las cajas está en relación directa con su uso y manipulación, por lo que se recomienda seguir las siguientes instrucciones:

APILAMIENTO:

Exceder la capacidad máxima de peso puede perjudicar la resistencia y vida útil de las mismas.

Temperatura Máxima de utilización: + 60°

Temperatura Mínima de utilización: - 20° (punto de cristalización del plástico que representa la pérdida de las capacidades elástica del material, por debajo de los -30° el plástico resulta 100% vitrificado).

Temperatura Máxima de Lavado: +120° (esperar mínimo una hora después del lavado ante de su normal utilización de trabajo).

Transporte: En bulto de 3 cestas

Agarradera ergonómica y celda para gancho de arrastre

Fondo reforzado para mejor arrastre y desplazamiento

(NOTA IMPORTANTE: Se recomienda tomar como punto de enganche un carrito para el arrastre)



PLASTIMEX